

Sehr geehrte Damen und Herren,

Emailleschäden an Bade- oder Duschwannen aus Stahl emailliert, wirken sich optisch wie qualitativ, nachteilig auf die Objekte und das ansonsten ansprechende Bad aus.

Schnell ist es passiert, der Parfümflacon gleitet aus der Hand und beschädigt die Emaillierung.

Die komplette Sanierung der Wanne kann aufgrund einer „kleinen“ Beschädigung in der Oberfläche, viel Zeit und vor allem Geld kosten.

Wir sind auf die Instandsetzung solcher Schäden spezialisiert und führen diese Arbeiten mit Garantie auf die Haltbarkeit unserer Reparaturen bereits seit 8 Jahren erfolgreich aus.

Gerne übersenden wir Ihnen per Post oder E-Mail eine Übersicht bzw. ein Angebot unserer Dienstleistung zu.

Unsere Leistungen im Detail:

- unverbindliches Angebot zur Instandsetzung eines Schadens an Wanne oder Waschtisch
- Besichtigung der Objekte bei Versicherungsschäden und Erstellung eines sachkundigen Angebotes
- alle Reparaturen mit Garantie zum Festpreis
- 2 Jahre Gewährleistung nach VOB auf die Haltbarkeit der ausgeführten Reparatur
- schnelle, termingerechte Abwicklung der Arbeiten



Carsten Roth Wannenreparaturservice

● *Emaillierung - Reparaturen*

● *Acryl - Reparaturen*

● *Acryl - Polierungen*


Ciolfstr. 8a
65931 Frankfurt am Main

Telefon:
069-93623056

E-Mail:
wannenservice-roth@gmx.de


Vorgehensweise der Oberflächen Reparatur (Stahl - Emaille):

Eine typische Schlagstelle in der emaillierten Oberfläche, hier 6x2 cm im Durchmesser ...




... eine Grundierung wird aufgetragen und der Stahlkörper versiegelt ...

... das Deckmaterial wird farblich abgestimmt und auf die Stelle aufgetragen...



... nach Schleifen und Polieren im Reparaturbereich, ist die Oberfläche wieder glatt...

... 1,5 - 2 Stunden wurde für die Reparatur an diesem Beispiel benötigt



Alle gängigen Sanitärfarben können repariert werden, hier am Beispiel „jasmin“